


PIANTA COPERTURA

LATO "C"




LATO "B"

CORTILE INTERNO

OGGETTO:		lavori di manutenzione straordinaria da eseguire
		nell'immobile sito in Via Sino n° 1, Santo Pietro,
		(frazione di Caltagirone),
		Certiso in N.C.E.U. Al Fg. 280 Part. 220 Sub. 3
PROGETTO ESECUTIVO		
Allegati:	Piantina Pianta Copertura in scala 1:50	
Committente: STAZIONE CONSORZIALE Sperimentale di GRANICOLTURA PER LA SICILIA.		
Committente	Il Tecnico	
Data: 13 Maggio 2013		

N

+



LATO "F"

LATO "A"